



RFT

Release Notes

Dieses Dokument beschreibt die neuen Funktionen, behobene Fehler und noch offene Bugs für die RFT-Software ab Release 2.0.

Release 3.0 (März 2018)

Neue Funktionen
- Neue Action Codes AI2, GT2 und LT2 (gleiche Funktion wie AI, GT und LT aber der Wert ist um den Faktor 5 kleiner)
- Tripple Login (COM3_) für die gleichzeitige Verbindung auf 3 CPU's
- Einlesen von VARLIST.CSV (COM1_VARLIST.CSV, COM2_VARLIST.CSV, COM3_VARLIST.CSV) ermöglicht die Adressierung der Ausgänge mit symbolischer Bezeichnung wie sie im Programm verwendet wird.
- Neues Stadler Logo auf Protokoll
Fehlerkorrektur
keine
Bekannte Probleme
keine

Release 2.6 (Februar 2017)

Neue Funktionen
- Neuer Action Code OUTPUTINV (gleiche Funktion wie OUTPUT aber für die Invertierte Funktion, z.B. wenn die Öffner-Kontakte eines Relais zurückgelesen werden)
Fehlerkorrektur
keine
Bekannte Probleme
keine

Release 2.5 (Juni 2014)

Neue Funktionen
- Neue Action Codes RESET1 und RESET3
- Action Code DI auch als Zusatzfunktion verwendbar
Fehlerkorrektur
- Ausgänge die mal gesetzt wurden, werden beim Übergang zum nächsten Schritt aktiv auf Null gesetzt.
Bekannte Probleme
keine

Release 2.4

Neue Funktionen
- Umschaltung der Sprache für English, Deutsch und Polnisch
Fehlerkorrektur
keine
Bekannte Probleme
keine

Release 2.3

Neue Funktionen
- Maximale Bildgrösse: Breite 650 Pixel, Höhe 450 Pixel
Fehlerkorrektur
keine
Bekannte Probleme
keine

Release 2.2

Neue Funktionen
- Anzeigen von Zusatzinformationen zu jedem Prüfpunkt möglich - Anzeigen eines Bildes zum Prüfpunkt
Fehlerkorrektur
- Zwischenspeicherung beim letzten Prüfpunkt kann wieder geöffnet werden
Bekannte Probleme
keine

Release 2.1

Neue Funktionen
- neuer Action Code „DI“ (digitaler Eingang monitoren)
Fehlerkorrektur
keine
Bekannte Probleme
keine